

Меры предосторожности. **Осторожно!** Раздражает глаза и кожу. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию, рекомендуется производить работу в резиновых перчатках.



1 Шаг. Смешайте два компонента по массе в пропорциях 100 А и 35 Б. Время перемешивания от 5 до 7 минут.

2 Шаг. При необходимости окрасьте состав: красителем, пигментной пастой или сухим красителем. Добавьте краситель не более 6 % от массы смолы.



3 Шаг. Подготовьте форму для заливки. Форма должна быть сухой, чистой. По желанию добавьте в форму наполнитель.

4 Шаг. Произведите заливку. Состав необходимо заливать струей в одну точку.

*Усадка до 1 %



5 Шаг. Ждем застывания от 24 ч. до 48 ч. (в зависимости от состава и температурного режима). Извлекаем изделие из формы.

polymax10.ru

Тел.: 8-800-505-62-34.

Наведи камеру



и забери подарок!